

ZHT-5


2022

フレームコード: FM150
シリアル番号コード: SN150
フレームサイズ: S/M/L/XL

ZHT-5

2022

フレームコード: FM150
シリアル番号コード: SN150
フレームサイズ: S/M/L/XL



A. フレーム仕様

アイテム	説明
上部ヘッドセットベアリング	1-1/2インチ、40 x 51.8 x 7.5、36°x45°
下部ヘッドセットベアリング	1-1/2インチ、40 x 51.8 x 7.5、36°x45°
シートポスト直径	30.9mm弾
シートポストクランプ径	34.9〜35.5
リアディレイラーハンガー	SRAM UDH
リアスルーアックスル	12 x 148mm (ブースト)
最大チェーンリングサイズ (1xのみ)38t	
ホイールサイズ	29インチ
最大タイヤ幅 (実寸)	61mm (2.4インチ) 、6mmのク リアランス*
ブレーキマウントタイプ	ポストマウント
ブレーキローター - 最小/最大	160mm/180mm
ボトムブラケットタイプ/幅	BSAねじ込み、73mm
ドロップバーポスト対応	はい
フォークトラベルの互換性	100mm〜120mmのトラベル
推奨フォークオフセット	44mm

* タイヤの測定は、タイヤを取り付けて空気を入れた状態で、タイヤの最も広い部分で行いま
す。タイヤとフレームまたはフォーク要素の間には 6 mm の距離が必要です。

C. シートポストの挿入

フレームサイズ最大挿入	
小さい	160mm
中くらい	195mm
大きい	220mm
XLサイズ	220mm

B. 部品番号

商品部品番号	説明	消耗品数量	
BC-538	ヘッドセットキット (9mmベアリングキャップ、スプリット リングとインサート)5個	1	
B HS-110	FSA ヘッドセットベアリング 1-1/2インチ、36°x45° (個 別販売)	2	X
C HS-185	クラウンレース 1-1/2" x 5.2mm (高さ)	1	
D GR-BB-140	BBブラッキングブラグ	1	
E PRO-CS-558	ZHT-5 チェーンステープロテクター	1	X
F GR-576	6mmチェーンステープランキングブラグ	1	
G 00.7918.089.000 SRAM ユニバーサルディレイラーハンガー		1	X
H QRA-MTB-R	Cervélo リアMTBスルーアックスル (148mm、 ブースト) 取り外し可能 ハンドル	1	
I QRA-MTB-R-HNDL	Cervélo MTB用取り外し可能なハンドル スルーアックスル	1	

D. 推奨予防保守スケジュール

アイテム	毎 乗る	25 営業時間	50 営業時間	75 営業時間	100時間 (年間)
自転車の目視による損傷とすべてのコントロールの機能を確認します	X				
電子機器のファームウェアアップデートを確認する			X		X
フロントサスペンション - ワイパーシール、オイルバスサービス*			X		
フロントサスペンションフルサービス					X
ブレーキ機能を確認する	X				
ブレーキパッドとローターの厚さを確認し、メーカー推奨の摩耗ポイント で交換してください。		X	X	X	X
油圧ブレーキシステムのブリーディング					X
ドライブレインを取り外し、洗浄、脱脂し、適切なグリースと潤滑剤 で再取り付けします。					X
チェーン、カセット、チェーンリングの摩耗を検査します。 メーカーの仕様に従って交換してください		X	X	X	X
ボトムブラケットを取り外し、摩耗を点検し、適切なグリースと 潤滑剤を使用して再度取り付けます。					X
シフトケーブルとハウジングを点検し、摩耗、ひび割れ、ほつれ、破裂し た部品を交換します。			X		X
ヘッドセットのサービス - ベアリングを取り外し、摩耗を検査し、摩耗して いる場合はベアリングを交換し、インターフェースを清掃し、適切なグリース で再取り付けします。					X
メーカーの推奨に従って、ステムとシートポストのハードウェアを清掃し、グ リース/カーボンペースト/ねじロックを再塗布します。					X
スポークの張力とホイールの真直度を検査し、必要に応じて調整します。			X		X
ホイールベアリングを点検し、必要に応じて調整/交換する			X		X
タイヤのシーラントのレベルを確認し、乾燥している場合は交換してください。		X	X	X	X
タイヤのケーシング、ノブ、トレッドの状態を点検し、摩耗している場合は 交換してください。			X		X

* フォックスワイパーシールとオイルバスサービスは30時間ごとに実施されます

推奨事項

1. Cervéloでは、重複するサービスを
包括的な方法でまとめてバッチ処理するこ
とを強く推奨しています (例 :サービス/

ブレーキのブリーディングなどが発生したらヘッドセットベアリ
ングを交換してください。
2. 両者の間に矛盾が生じた場合
この技術リファレンス シートに記載されているサービ
ス間隔とコンポーネント製造元によって提供されるサービ
ス間隔が異なる場合は、Cervélo 販売店、Cervélo
カスタマー サービス、または元のコンポーネント製造元
に問い合わせて確認してください。